


COMUNE DI BOLANO

PROVINCIA DI LA SPEZIA



PEBA

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

NOVEMBRE 2023

ALL.B_SCHEDE DI ANALISI



Municipio - Piazza Castello, 1

EI.1

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità




Accesso

È presente un piccolo **gradino** in corrispondenza del portico che può limitare l'accesso agli uffici delle poste alle persone con disabilità motorie.



Accesso

L'ingresso principale al municipio e l'ingresso per disabili sono **scarsamente segnalati**.




Collegamenti verticali

Le alzate dei **gradini** del corpo scala sono eccessivamente alte. Tuttavia, si tratta di un edificio storico e vincolato.



Servizi igienici

I servizi igienici del primo piano non sono dotati di **maniglioni** e **corrimano** posti vicino agli apparecchi. Sia i servizi del piano terra sia del piano primo sono privi di targa di individuazione del bagno.



punti di forza



Parcheggi

Sono presenti **parcheggi** riservati a persone con disabilità in prossimità dell'ingresso. Rispettano le dimensioni minime previste da normativa e riportano la segnaletica adeguata.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



Collegamenti verticali

La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio. L'**ascensore** è dotato di pulsantiera per non vedenti.



Servizi igienici

La struttura (al piano terra) è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità. Tuttavia, non sono segnalati tramite apposita targa identificativa.



Cantina - Piazza Matteotti

NON
ACCESSIBILE

criticità



Accesso

È presente un **gradino** all'ingresso che rende inaccessibile la struttura da parte di persone con disabilità motorie.



Percorsi interni

Alcuni ambienti interni sono inaccessibili a persone con disabilità in quanto raggiungibili solo tramite il superamento di **gradini**.



Percorsi interni

Sono presenti **gradini** e **dislivelli** lungo i percorsi interni.



punti di forza



Parcheggi

Sono presenti **parcheggi** riservati a persone con disabilità in prossimità dell'ingresso. Rispettano le dimensioni minime previste da normativa e riportano la segnaletica adeguata.



Percorsi esterni

La finitura della **pavimentazione** dei percorsi pedonali esterni è in buono stato.



Percorsi esterni

La finitura della **pavimentazione** dei percorsi interni è in buono stato.



Cimitero di Bolano - Via Carroggiano

PARZIALMENTE
INACCESSIBILE

criticità



Parcheggi

Non è segnalata la presenza di **parking** riservati per persone con disabilità in prossimità della struttura.




Percorsi interni

La **superficie** di alcuni percorsi non garantisce una buona percorribilità.



Percorsi interni

Il secondo livello della struttura (dove è collocata la chiesa) è accessibile solo attraverso il superamento di **gradini**.



punti di forza



Accesso

L'accesso all'ingresso principale è garantito sia da una **rampa** che da **gradini**. La porta principale presenta le dimensioni adeguate ed è priva di ostacoli.



Percorsi interni

Sono presenti **rampe di raccordo** dei dislivelli che presentano le dimensioni minime per garantire l'accessibilità del primo livello della struttura a persone con disabilità motorie.



EI.4

Rifugio A.V.M.L. - Loc. Viara

NON
ACCESSIBILE

criticità



Parcheggi

Non è segnalata la presenza di **parcheggi** riservati per persone con disabilità in prossimità della struttura.



Accesso

La **superficie** del percorso pedonale esterno non garantisce una buona percorribilità (ghiaia).



Accesso

È presente un **gradino** all'ingresso che rende inaccessibile la struttura da parte di persone con disabilità motorie.



punti di forza



Accesso

I percorsi esterni non presentano gradini o dislivelli.



Percorsi

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



EI.5

Delegazione comunale - Via Verdi

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Percorsi interni

L'altezza dello **sportello** non permette la piena fruibilità da parte di persone in sedia a rotelle o di bassa statura.



Accesso

Non sono presenti **segnalatori tattili e colorati** per non vedenti e ipovedenti.



punti di forza



Parcheggi

Sono presenti **parcheggi** riservati a persone con disabilità in prossimità dell'ingresso. Rispettano le dimensioni minime previste da normativa e riportano la segnaletica adeguata.



Accesso

È presente una **rampa di raccordo** per il piccolo dislivello all'ingresso.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



Servizi igienici

La struttura è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità. Tuttavia, non sono segnalati tramite apposita targa identificativa.



EI.6

ASL, centro "Il nuovo volo" - Piazza IV Novembre

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità




Accesso

Tra il parcheggio e l'accesso è presente un **piccolo gradino** di circa 5 cm che può essere d'ostacolo alle persone con disabilità motorie.



Accesso

La **pavimentazione** dell'accesso risulta spesso scivolosa (soprattutto nel periodo autunno - inverno e quando piove) e espone a rischio caduta o scivolamento chi accede all'edificio.




Collegamenti verticali

Il corpo scala non è dotato di **corrimano** su entrambi i lati.



Percorsi interni

L'altezza dello **sportello** non permette la piena fruibilità da parte di persone in sedia a rotelle o di bassa statura.



punti di forza



Parcheggi

Sono presenti **parcheggi** riservati a persone con disabilità in prossimità dell'ingresso. Rispettano le dimensioni minime previste da normativa e riportano la segnaletica adeguata.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



Collegamenti verticali

La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio. L'**ascensore** è dotato di pulsantiera per non vedenti.



Servizi igienici

La struttura è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



EI.7

Caserma dei Carabinieri - Via Dei Castagni

NON
ACCESSIBILE

criticità



Percorsi esterni

Sono presenti **gradini** lungo i percorsi esterni di collegamento tra il parcheggio e l'accesso.



Accesso

La struttura è accessibile solo attraverso il superamento di una rampa di **scale**.



Percorsi interni

L'altezza dello **sportello** non permette la piena fruibilità da parte di persone in sedia a rotelle o di bassa statura.



Servizi igienici

La struttura non è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità.



punti di forza



Percorsi esterni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



EI.8

Sede volontari di Protezione Civile - Via Petrarca

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità




Parcheggi

Non sono presenti **parcheggi** riservati per persone con disabilità in prossimità della struttura.



Accesso

La finitura della **pavimentazione** dei percorsi pedonali esterni necessita di manutenzione.



punti di forza



Accesso

L'accesso è privo di **dislivelli** e elementi che sporgono dalla quota del pavimento per più di 2,5 cm.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



Percorsi esterni

Non sono presenti **dislivelli** sul percorso di collegamento tra la struttura e piazza IV novembre, dove è presente la fermata dell'autobus.



EI.9

Centro manifestazioni ed eventi - Piazza Novellini

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Accesso

Non sono presenti **parcheggi** riservati per persone con disabilità in prossimità della struttura.




Accesso

La rampa riporta le dimensioni minime previste da normativa però può risultare eccessivamente **stretta** per alcuni utenti con disabilità.



Accesso

Le scale di accesso non sono dotate di **corrimano**.



punti di forza



Accesso

L'accesso alla struttura è garantito sia da una **rampa** che da **gradini**. La zona antistante e retrostante all'accesso è complanare con una piattaforma libera di minimo 140x140 cm.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** si svolgono su un unico piano senza presentare ostacoli né dislivelli. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



Servizi igienici

La struttura è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



criticità



Parcheggi

Non sono presenti **parcheggi** riservati per persone con disabilità in prossimità della struttura.



Percorsi interni

Alcuni ambienti interni sono inaccessibili a persone con disabilità in quanto raggiungibili solo tramite il superamento di **gradini** (servizi igienici).




Percorsi interni

La **superficie** dei percorsi interni della parte vecchia del cimitero non garantisce una buona percorribilità in carrozzina (ghiaia).



Servizi igienici

È assente la **segnaletica** di individuazione del bagno per i disabili.




punti di forza



Accesso

L'accesso alla struttura è garantito sia da **gradini** (accesso principale) che da una **rampa** (accesso secondario).



Accesso

La **pavimentazione** della parte nuova del cimitero è in buono stato.



Percorsi interni

Sono presenti **rampe di raccordo** dei dislivelli che presentano le dimensioni minime per garantire l'accessibilità di quasi tutti gli ambienti a persone con disabilità.



EI.11

Centro sociale e biblioteca - Via Feletta

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità




Accesso

Non sono presenti **segnalatori tattili e colorati** per non vedenti e ipovedenti.



Percorsi interni

Gli spazi interni della biblioteca allo stato di fatto sono occupati da **arredi** che ostacolano il passaggio.



punti di forza



Accesso

L'accesso alla struttura è garantito sia da una **rampa** che da **gradini**.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** si svolgono su un unico piano senza presentare ostacoli né dislivelli. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



Servizi igienici

La struttura è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



EI.12

Sede pubblica assistenza - Via Feletta

PARZIALMENTE
INACCESSIBILE

criticità



Parcheggi

I parcheggi per disabili presenti in corrispondenza dell'ingresso non presentano la **segnalatica** orizzontale adeguata.



Percorsi interni

Sono presenti **gradini** lungo i percorsi che possono risultare d'ostacolo ad alcune categorie di utenti.



Servizi igienici

La struttura non è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità.



punti di forza



Accesso

L'accesso all'edificio è **complanare** all'esterno. La zona antistante e retrostante all'accesso è complanare con una piattaforma libera di minimo 140x140 cm.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.




EI.13

Casa della musica - Via Feletta

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Percorsi esterni

La **pavimentazione** dei percorsi pedonali esterni necessita di manutenzione perchè può risultare scivolosa.



punti di forza



Percorsi interni

L'**accesso** all'edificio non presenta elementi che sporgono dalla quota del pavimento per più di 2,5 cm.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** si svolgono su un unico piano senza presentare ostacoli né dislivelli. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



Servizi igienici

La struttura è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



EI.14

Casa famiglia "dopo di noi" - Via Feletta, 8

PARZIALMENTE
INACCESSIBILE

criticità




Parcheggi

I parcheggi per disabili presenti in corrispondenza dell'ingresso non presentano la **segnalica** orizzontale adeguata.



Accesso

L'**accesso** all'edificio presenta elementi che sporgono dalla quota del pavimento per più di 2,5 cm e possono rendere inaccessibile la struttura ad utenti con disabilità motorie.



Collegamenti verticali

Il corpo scala non è dotato di **corrimano** su entrambi i lati e i gradini sono privi di **fascie antiscivolo** e marca gradino.



punti di forza



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



Collegamenti verticali

La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio. L'**ascensore** è dotato di pulsantiera per non vedenti.



Servizi igienici

La struttura è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



EI.15

Centro polivalente - Loc. Montebello di Mezzo

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Percorsi esterni

Non sono presenti **segnalatori tattili e colorati** per non vedenti e ipovedenti.



Percorsi esterni

L'**uscita di emergenza** non è segnalata e la porta principale non presenta maniglioni anti-panico.



punti di forza



Accesso

L'accesso alla struttura è garantito sia da una **rampa** che da **gradini**.



Servizi igienici

La struttura è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità. Tuttavia è assente la segnaletica di individuazione del bagno.



EI.16

Area feste - Via Tinetto

PARZIALMENTE
INACCESSIBILE

criticità



Percorsi esterni

Il percorso pedonale esterno non garantisce una buona percorribilità in carrozzina.



Accesso

L'**accesso** all'edificio presenta elementi che sporgono dalla quota del pavimento per più di 2,5 cm e rendono inaccessibile la struttura ad utenti con disabilità motorie.



Percorsi interni

L'altezza del **bancone** non permette la piena fruibilità da parte di persone in sedia a rotelle o di bassa statura.




Servizi igienici

I **servizi igienici** con caratteristiche e dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità non risultano accessibili.



punti di forza



Percorsi esterni

Il percorso pedonale esterno è privo di **dislivelli**.



Percorsi esterni

I **percorsi** mantengono una larghezza minima di 90 cm e sono privi di ostacoli.



Percorsi esterni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



EI.17

Nuova casa di Comunità (accesso) - Piazza Novellini

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità




Parcheggi

È necessario svolgere manutenzione sulla **segnaletica orizzontale** dei parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità dell'edificio.



Percorsi esterni

La finitura della **pavimentazione** dei percorsi pedonali esterni necessita di manutenzione.



punti di forza



Percorsi esterni

I percorsi sono **privi di ostacoli** e mantengono una larghezza minima di 90 cm.



EI.18

Casetta del Parco del Poggio - Piazza Castello

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Accesso

Non sono presenti **segnalatori tattili e colorati** per non vedenti e ipovedenti.



Servizi igienici

È assente la **segnaletica** di individuazione del bagno per i disabili.



punti di forza




Percorsi interni

La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi.



Servizi igienici

La struttura è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



ES.1

Scuola dell'infanzia - Via dei Castagni

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Percorsi esterni

Non sono presenti **segnalatori tattili e colorati** per non vedenti e ipovedenti.



Accesso

Il **citofono** è collocato a un'altezza da terra superiore a 130 cm.



punti di forza



Parcheggi

Sono presenti **parcheggi** riservati a persone con disabilità in prossimità dell'ingresso. Rispettano le dimensioni minime previste da normativa e riportano la segnaletica adeguata.



Accesso

L'accesso all'edificio è **complanare** all'esterno. La zona antistante e retrostante all'accesso è complanare con una piattaforma libera di minimo 140x140 cm.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** si svolgono su un unico piano senza presentare ostacoli né dislivelli. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



Servizi igienici

La struttura è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



ES.2

Scuola primaria - Via dei Castagni

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Accesso

Il **citofono** è collocato a un'altezza da terra superiore a 130 cm.




Collegamenti verticali

Il corpo scala non è dotato di **corrimano** su entrambi i lati e i gradini sono privi di **fasce antiscivolo** e marca gradino.



Servizi igienici

Sono assenti **maniglioni** e **corrimano** in vicinanza degli apparecchi con posizione e caratteristiche adeguate.



punti di forza



Accesso

La zona antistante e retrostante all'**accesso** è complanare con una piattaforma libera di minimo 140x140 cm.



Accesso

L'accesso alla struttura è garantito sia da una **rampa** che da **gradini**.



Collegamenti verticali

La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio. L'**ascensore** è dotato di pulsantiera per non vedenti.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



ES.3

Scuola secondaria di I grado - Via dei Castagni

PARZIALMENTE
INACCESSIBILE

criticità



Accesso

Il gradino posto in corrispondenza dell'accesso è raccordato tramite un rattoppo in calcestruzzo.




Collegamenti verticali

Il corpo scala non è dotato di **corrimano** su entrambi i lati. Le fasce antiscivolo dei gradini necessitano di manutenzione.



Servizi igienici

La struttura non è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



punti di forza



Parcheggi

Sono presenti **parcheggi** riservati a persone con disabilità in prossimità dell'ingresso. Rispettano le dimensioni minime previste da normativa e riportano la segnaletica adeguata.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



Collegamenti verticali

La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio. L'**ascensore** è dotato di pulsantiera per non vedenti.



ES.3

Scuola secondaria di I grado (polizia locale, servizi sociali, pro loco)


PARZIALMENTE
INACCESSIBILE

criticità



Accesso

È presente un **gradino** in corrispondenza dell'accesso di uno spazio posto nel semi interrato della scuola che lo rende inaccessibile da parte di persone con disabilità motorie.



punti di forza




Percorsi

La finitura della **pavimentazione** dei percorsi pedonali esterni è in buono stato.



Accesso

L'accesso agli spazi collocati nel semi interrato della scuola (pro loco, polizia locale, servizi sociali) sono complanari all'esterno.



Collegamenti verticali

La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio. L'**ascensore** è dotato di pulsantiera per non vedenti.



Spazio sportivo polivalente - Via Dietro Castello

IS.1

PARZIALMENTE
INACCESSIBILE

criticità



Accesso

Sono presenti **gradini** lungo il marciapiede di collegamento tra il parcheggio e la rampa di accesso.




Accesso

È presente un **gradino** all'ingresso che rende inaccessibili gli spogliatoi da parte di persone con disabilità motorie.



Accesso

La struttura non è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



punti di forza



Parcheggi

Sono presenti **parcheggi** riservati a persone con disabilità in prossimità dell'ingresso. Rispettano le dimensioni minime previste da normativa e riportano la segnaletica adeguata.



Percorsi

L'accesso agli spalti è garantito sia da una **rampa** che da **gradini**.



Stadio "Bertolotti" - Loc. Cavanon

NON
ACCESSIBILE

criticità



Accesso

È presente un **gradino** all'ingresso che rende inaccessibili gli spogliatoi e i bagni da parte di persone con disabilità motorie.



Percorsi

La **superficie** del percorso pedonale esterno non garantisce una buona percorribilità (ghiaia).




Percorsi

L'altezza dello **sportello** del bar non permette la piena fruibilità da parte di persone in sedia a rotelle.



Percorsi

Alcuni ambienti interni sono inaccessibili a persone con disabilità in quanto raggiungibili solo tramite il superamento di **gradini** (spalti).



punti di forza



Percorsi

Il percorso pedonale esterno è privo di **dislivelli**.



Percorsi

Gli **spazi interni** agli spogliatoi sono sufficientemente ampi, privi di ostacoli e luminosi. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



IS.3

Palestra - Via Indipendenza

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità




Percorsi interni

L'uscita di emergenza presenta dei **gradini** all'esterno.



Servizi igienici

I **servizi igienici** degli spogliatoi della palestra non hanno caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità. Tuttavia, è presente un bagno per disabili in corrispondenza dell'ambiente della scuola di danza.



punti di forza



Parcheggi

Sono presenti **parcheggi** riservati a persone con disabilità in prossimità dell'ingresso. Rispettano le dimensioni minime previste da normativa e riportano la segnaletica adeguata.



Accesso

L'accesso alla struttura è garantito sia da una **rampa** (accesso secondario) che da **gradini** (accesso principale).



Percorsi interni

Gli **spazi interni** si svolgono su un unico piano senza presentare ostacoli né dislivelli. La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



Circolo tennis - Via Puccini

NON ACCESSIBILE

criticità




Parcheggi

Non sono presenti **parcheggi** riservati per persone con disabilità in prossimità della struttura.



Percorsi interni

È presente un **gradino** all'ingresso della struttura al chiuso che la rende inaccessibile da parte di persone con disabilità motorie.



Percorsi interni

Il percorso pedonale esterno non garantisce una buona percorribilità.



Percorsi interni

Alcuni ambienti interni sono inaccessibili a persone con disabilità in quanto raggiungibili solo tramite il superamento di **gradini**.



punti di forza



Percorsi interni

L'accesso alla struttura al chiuso è complanare all'esterno e garantito sia da una **rampa** che da **gradini**.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** si svolgono su un unico piano senza presentare ostacoli né dislivelli.



Percorsi interni

La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



Stadio "Incerti" - Traversa via Cisa, Ceparana

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Parcheggi

Non è segnalata la presenza di **parcheggi riservati** per persone con disabilità in prossimità dell'edificio.



Collegamenti verticali

Alcuni ambienti interni sono inaccessibili a persone con disabilità in quanto raggiungibili solo tramite il superamento di **gradini** (spalti).



punti di forza



Accesso

La finitura della **pavimentazione** dei percorsi pedonali esterni è in buono stato.



Servizi igienici

La struttura è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



IS.6

Galoppatoio - Via Cisa

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Percorsi

La **superficie** del percorso pedonale esterno non garantisce una buona percorribilità in carrozzina (erba).



punti di forza



Percorsi

Gli **spazi interni** sono sufficientemente ampi e privi di ostacoli .



IS.7

Palestra della scuola - Via dei Castagni

PARZIALMENTE
INACCESSIBILE

criticità



Accesso

La porta di accesso presenta un piccolo **gradino** che può essere d'ostacolo alle persone con disabilità motorie.




Percorsi interni

Alcuni ambienti interni sono inaccessibili a persone con disabilità in quanto raggiungibili solo tramite il superamento di **gradini** (spalti).



Servizi igienici

La struttura non è dotata di **servizi igienici** con caratteristiche tali da essere utilizzabili da persone con disabilità.



punti di forza



Percorsi interni

La finitura della **pavimentazione** interna è in buono stato.



Percorsi interni

Gli **spazi interni** si svolgono su un unico piano senza presentare ostacoli né dislivelli.



Parco del Poggio - Piazza Castello

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Percorsi

I gradini per raggiungere i livelli superiori del parco sono privi di **corrimano**.



Percorsi

La **superficie** del percorso pedonale non garantisce una buona percorribilità in carrozzina.



punti di forza



Accesso

L'accesso al parco non presenta **dislivelli**.



Collegamenti verticali

Il parco è dotato di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli. La **piattaforma elevatrice** è dotata di pulsantiera per non vedenti.



Percorsi

Il percorso mantiene una **larghezza minima** di 90 cm lungo tutto il tragitto. Gli arredi sono posti in modo tale da non ridurre il passaggio netto.



Parco delle farfalle e parco giochi - Piazza Novellini

PARZIALMENTE
INACCESSIBILE

criticità



Percorsi

La **superficie** del percorso pedonale non garantisce una buona percorribilità in carrozzina (erba).



Percorsi

Le piattaforme su cui sono presenti le **attrezzature** non sono collegate al percorso pedonale pavimentato.



Percorsi

La superficie della **pavimentazione** è a tratti sconnessa e si interrompe.



punti di forza



Percorsi

Il percorso pedonale è in piano e non presenta **dislivelli**.



Illuminazione

Il parco è **illuminato** a sufficienza.



Parco giochi - Via Genova

SUFFICIENTEMENTE
ACCESSIBILE

criticità



Illuminazione

Il parco non è sufficientemente illuminato.



Attraversamento

Gli attraversamenti non riportano **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti e non vedenti.



punti di forza



Percorsi

L'accesso al parco è privo di dislivelli. La **superficie** della pavimentazione è in buono stato e priva di sconnessioni.



Percorsi

L'**accesso** al parco non presenta dislivelli. L'**arredo** è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm.



Parco giochi - Via Dietro Castello

PARZIALMENTE
INACCESSIBILE

criticità



Percorsi

Non sono presenti percorsi pavimentati di collegamento tra il percorso pedonale e le piattaforme su cui sono presenti le **attrezzature**.




Illuminazione

Il parco non è sufficientemente **illuminato**.



Attraversamenti

Gli attraversamenti non riportano **segnalatori tattili/ colorati** per ipovedenti e non vedenti.




punti di forza



Percorsi


Il percorso pedonale è in piano e non presenta **dislivelli**.



T.1

Piazza Castello, via Dietro Castello

NON
ACCESSIBILE



criticità



Fermata

Il percorso pedonale presenta **dislivelli** in corrispondenza della fermata del bus.



Percorso

Il percorso pedonale è privo di **segnalatori tattili/colorati** per non vedenti e ipovedenti.



Percorso

Il percorso pedonale presenta **gradini** e dislivelli.



Attraversamento


Gli attraversamenti non riportano **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti e non vedenti.



T.2

Via dei Castagni

NON
ACCESSIBILE



criticità



Percorso

Il percorso pedonale è privo di **segnalatori tattili/colorati** per non vedenti e ipovedenti.




Attraversamento

Gli attraversamenti non riportano **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti e non vedenti.



Attraversamento


È presente un **gradino** in corrispondenza dell'attraversamento pedonale.



T.3

Via Indipendenza

NON
ACCESSIBILE



criticità



Percorso

Il percorso pedonale è privo di **segnalatori tattili/colorati** per non vedenti e ipovedenti.



Attraversamento

È presente un **gradino** in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.



Attraversamento


Gli attraversamenti non riportano **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti e non vedenti.



T.4

Via Romana, via Genova

NON
ACCESSIBILE



criticità



Percorso

Il percorso pedonale è privo di **segnalatori tattili/colorati** per non vedenti e ipovedenti.



Percorso

La finitura della **pavimentazione** è a tratti in cattivo stato e necessita di manutenzione in più punti.



Attraversamento

Sono presenti **gradini, ostacoli e dislivelli** in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.



Attraversamento

L'attraversamento è privo di **segnalatori tattili/colorati** per ipovedenti.