
REGIONE LIGURIA - COMUNE DI BOLANO PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO

SCHEDA DI ANALISI PUNTUALE

MAPP. 384 - VIA S. MARIA N. 22


120



CARATTERISTICHE			Stato di conservazione												Collocazione nell'organismo					Incompatibile in ambito						
DELL'EDIFICIO			Buono					Discreto				Cattivo				urbano				storico						
		1s	1	2	3	4	1s	1	2	3	4	1s	1	2	3	4	A	В	С	D	E	1s	1	2	3	4
Material	i e strutture																							7 1		
vert.	continui						×	×	X										×		0					
	discontinui																									
orizz.	volte									1				j												
	solai in legno											×	×	X					×		0					
	solai misti																	-								
a sbalzo	pietra																									
	ferro																									
	in C.A.																									
	altro							3																		
cornice	cornice tradizionale					5									×o				×		0				0	
copert	comice in C.A.																									
copert.	piana/terrazzo																									
	legno e laterizio															×			×		0				7	Г
	cemento e laterizio		8																							
	plastici/altro																									Г
Distribu	zione interna						Г			-	-		-	-											-	
scala	singola	1			4	1							X	×	1				×	I	0					
	comune							-											-							
bagno	interno	T				İ			l	and Marel Sec.			i						1	0						Ī
	esterno													1						1						
Involuc	ro esterno	T									1						1									
scala		1				1						×	×	ļ		П			×	T	0					T
facciata:	in pietra												T			П				1	П					
facciata	ad intonaco											0	×	Xo					×		0					
colore					T			T		1	T	0		×o				T	×	1	0			-		1
serramer	nti esterni					1						0	X	×					×	+	0					T
opere in	ferro ed arredi	1				1						1		1			1	1		T	T					T
Volume		1		line and	-		-	-	1	1		1	1	1	1	-			T		1					T
	zione d'uso	1s	1	2	3	4	E	lem	en	ti p	art	icol	ari		17.54		Ti	ipol	log	ia		-			-	-
abitazion			×	-	_		-	Elementi particolari maesta'							Tipologia Edifici speciali					1						
	ciale/artigianale	+	1	-	T		-	portali							Palazzotti											
fondo/ca		×			1	1	-	facciata dipinta						-	Case a schiera				×							
box		+	1	1			+				_		i		-	×	Linee da rifusione									
altro		+-	1			+	+				0	cornicioni originali						Edifici recenti								

ļ	ZONE ARCHITETTONICHE
I,	1s basamento seminterrato

- 1 basamento fuori terra
- 2 elevato (uno o piu' piani)
- 3 cornice
- 4 copertura



LINGUAGGIO	RISPETTO	ALI	A		
COLLOCAZIONE NEL	L'ORGANIS	мо	URI	BAN	Ю
	A	В	C	D	E
Speciale	1		and and any series		
Ordinato					
Funzionale			×		0
Occasionale			4		
Eterogeneo		-			


			D	ATI RELA	ATIVI AI S	INGOI	JALLO	OGGI			
_	n.	nuclei	numero	titolo di	i godim.	resid	lente	condizioni d'uso			
n.	vani	familiari	componenti	propr.	affitto	si	no	occup. perm.	occup. salt.	sfitto	
1	2									×	
2								A section of the second section of the section of the second section of the			
3											
4											
5											

SCHEDA DI ANALISI PUNTUALE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RILIEVO DELL'EDIFICIO

120



Vista prospettica del frome e del fianco da Via Borghetto

PIANTA FONDI
PIANTA PIANO TERRA
PIANTA PRIMO PIANO

LINGUAGGIO RISPETTO ALLA COLLOCAZIONE NELL'ORGANISMO URBANO A B C D E

	A	B	C	D	E
Speciale					
Ordinato		1	J		
Funzionale		ALU I UI I	×		0
Occasionale		The same of the sa		1.	
Eterogeneo					

TIPI D'INTERVENTO

manutenz. ordin./straord.

ristrut. senza aumento di vol.

demoliz. e ricostru.

demolizione



Esempio di facciata dipinta con semplici mostre e guscio di raccordo.

Il risanamento conservativo di questo edificio dovra' avvenire senza alterarne le caratteristiche linguistico-tipologiche.

Vedi Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Recupero.