REGIONE LIGURIA - COMUNE DI BOLANO PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO

SCHEDA DI ANALISI PUNTUALE

MAPP. 262/A - VIA ROMA N. 4

NUMERO


condizioni d'uso

occup. salt.

X

sfitto

occup. perm.



CAR	CARATTERISTICHE		Stato di conservazione									Collocazione nell'organismo					Incompatibile in ambito									
DI	ELL'EDIFICIO	ICIO Is 1 Is 1 Ire ui egno ti radizionale n C.A. razzo aterizio e laterizio eltro erna o o urredi so 1s 1	Buono					Discreto				Cattivo				urbano					storico					
		1s	1	2	3	4	1s	1	2	3	4	1s	1	2	3	4	A	В	С	D	E	1s	1	2	3	4
Material	i e strutture	-																								
vert.	continui						X	X	X							1		X		0						
	discontinui																									
orizz.	volte						X	X										X		0	-					
4000-76-424-0456	solai in legno								X									X		0						
	solai misti	T																								
a sbalzo	pietra																									
	ferro																		-						-3-10	
	in C.A.																									
	altro												11110													
comice	cornice tradizionale					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1								X		X		0						
	comice in C.A.							- Luciani																		Г
copert.	piana/terrazzo					Ī	1									Г				1						Г
	legno e laterizio	1		Г										1		×o		X		0						
	cemento e laterizio	1	T				1		1		Ī		1	1			1	Ť		1				1		
	plastici/altro	1-				-	1										1			1						\vdash
Distribu	zione interna	\top					1	1	1	-			1										_	-		
scala	singola			4-11-00-01	20.000000000000000000000000000000000000	April Hade	T		1		T	×	×	X				-		41170411						
	comune		1	İ	*		1	Ì				1			-	*	1							1577		† –
bagno	interno	\top				-	T	1		-	-			Ī		-		-		-						
	esterno	1		-		İ	1			-		1	1	Ī			1									1
Involuc	ro esterno	1		1	-	_	T	-	-	1	-	1	1			1	1	1	-	1	-			-		1
scala		\top	T	Г			T	1	T	1	T			1.	Г	1		T	Г	T	T			1		1
facciata :	in pietra	1	T	1	T	1			T	1	1	+	1	1	t		+	T	-	+-	t	<u> </u>		\vdash		t
	ad intonaco	1	1		1		0	X	XT		1	0	×	**	1	1	1		1	-	+-	1	1	1		1
colore		+		T	1	1	1				1	1	-	b	\vdash	1	0	X+	X	+	\vdash	1		1-		1
serramenti esterni		1	1	X			+	-	1		+	0	X	-	0	1	+	-	0	t	✝	1	-	-	1	-
opere in ferro ed arredi		1	1	-	-	1	+		1		1	0	-	1	-	1	-	+	-	+	1	-	1	+		-
Volume		+	1	<u> </u>	1	-		1	1		1	1,0	1.	1	1	1	1	\vdash	+	\vdash	\vdash	\vdash	1	1		\vdash
	zione d'uso	15	1	2	3	1 4	E	lem	ent	n i	art	icol	ari				T	ipol	loe	ia	1		-	1		
abitazion		1	Ť	-	X	-	_	_		- P			-			Ī	_	_		_	iali				-	1
	ciale/artigianale	+	-	1	1	-	-	maesta' portali					-	Edifici speciali Palazzotti						1						
fondo/ca		10	-	+	+	1		facciata dipinta						-	Case a schiera						×					
box		+	+	1		-	-							X	-						+					
altro		+-	-	+	-	-	1	J111	CLOI	ш	VII.S.	n Idl				^	-	dific		-		WIC.				-


ZONE ARCHITETTONICHE 4 3 3			LINGUAGGIO	DATI REIATIVI AI SINGOLI ALLOGGI									
			COLLOCAZIONE NELI		n.	nuclei	numero	titolo di godim.		residente			
1s basamento seminterrato				A B C D E	n.	vani	familiari	componenti	propr.	affitto	si	no	occur
1 basamento fuori terra	2	2	Speciale		1	11		1				X	
2 elevato (uno o piu' piani)	1		Ordinato		2								
3 comice			Funzionale	X **o	3								
/		15	Occasionale		4								
4 copertura	WITHINITIAN		Eterogeneo		5								

SCHEDA DI ANALISI PUNTUALE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




fista prospettica da Via Roma



RILIEVO DELL'EDIFICIO

NUMERO



LINGUAGGIO RISPETTO ALLA COLLOCAZIONE NELL'ORGANISMO URBANO

Vista prospettica

	A	B	C	D	E
Speciale	1				
Ordinato		1			
Funzionale		×	1	+0	
Occasionale				1	
Eterogeneo					

TIPI D'INTERVENTO


manutenz. ordin./straord.

restauro/risanamento

ristrut. senza aumento di vol. ristrut. con aumento di vol.

demoliz. e ricostru.

demolizione



Edificio di qualita' architettoniche di pregio, parte del piu' grande complesso di palazzo Abbamondi, che a seguito di divisioni di proprieta' ha perduto l'originaria distribuzione interna. Necessita del ripristino della possibilita' di accesso mediante la realizzazione di porta esterna in comunicazione col vano scala esistente.

Vedi Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Recupero.