


SCHEDA DI ANALISI PUNTUALE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

NUMERO
126

RILIEVO DELL'EDIFICIO



Vista prospettica del fronte da Via Codalina



	LINGUAGGIO RISPETTO ALLA COLLOCAZIONE NELL'ORGANISMO URBANO				
	A	B	C	D	E
Speciale					
Ordinato					
Funzionale					
Occasionale					
Eterogeneo					X

TIPI D'INTERVENTO

- manutenz. ordin./straord.
- restauro/risanamento
- ristruttur. senza aumento di vol.
- ristruttur. con aumento di vol.
- demoliz. e ricostru.
- demolizione



PRESCRIZIONI

Questo, come l'edificio della scheda n. 125, pur con le dovute differenze dimensionali rappresenta un esempio di scarsa sensibilità costruttiva in centro storico. Si possono notare sette differenti dimensioni nelle bucatore, i serramenti, il cornicione e la copertura piana: tutti elementi discordanti in ambito storico.

Vedi Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Recupero.