



**SCHEDA DI ANALISI PUNTUALE
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

RILIEVO DELL'EDIFICIO




NUMERO
21



Vista prospettica da Via Roma



Vista prospettica dagli orti di Via Dietro le Mura



LINGUAGGIO RISPETTO ALLA COLLOCAZIONE NELL'ORGANISMO URBANO					
	A	B	C	D	E
Speciale					
Ordinato					
Funzionale		x		+	o
Occasionale					
Eterogeneo					

TIPI D'INTERVENTO

- mantenz. ordin./straord.
- restauro/risanamento
- ristruttur. senza aumento di vol.
- ristruttur. con aumento di vol.
- demoliz. e ricostru.
- demolizione



PRESCRIZIONI

*Edificio di pregio tendente al linguaggio ordinato.
Dovendo essere suddiviso in tre proprietà, gli alloggi dei piani intermedi risultano carenti dal punto di vista igienico. Pertanto si consente la possibilità di ricomporre volumetricamente il retro dell'edificio portando a terra la protezione della superfetazione dell'ultimo piano.
Rifacimento del guscio attorno al corpo aggiunto.*

Vedi Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Recupero.