
# REGIONE LIGURIA - COMUNE DI BOLANO PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO

### SCHEDA DI ANALISI PUNTUALE

MAPP. 266 - VIA ROMA N. 43/45

NUMERO **29** 



CARATTERISTICHE															Collocazione nell'organismo			Incompatibile in ambito								
DELL'EDIFICIO			Buono					Discreto				Cattivo				urbano					storico					
		1s	1	2	3	4	1s	1	2	3	4	1s	1	2	3	4	A	В	С	D	E	1s	1	2	3	4
Material	i e strutture	1_																								
vert.	continui	X	X	x	X													X	0							
	discontinui	$\perp$																								
orizz.	volte																									
	solai in legno				X							0						X	0							
	solai misti		X	X													100	×								
a sbalzo	pietra																									
	ferro															il and										
Materiali vert.  orizz.  a sbalzo  cornice  copert.  Distribuz scala  bagno  Involucro scala facciata in facciata	in C.A.																									
	altro																									
cornice copert.	cornice tradizionale	T			X					0								X	0							П
	cornice in C.A.																					1		1		T
copert.	piana/terrazzo	1									Г											T				T
	legno e laterizio					X					0							X	0							Г
	cemento e laterizio				-														Ť		-	1				
	plastici/altro																			-		-	1			
Distribu	zione interna		-	-	1	-			-		-			-		i.		-	_		-	1	1	-		_
scala	singola	1							-	-														1		
scala	comune	+	-		Г			-												-		1				1
bagno	interno	$^{\dagger}$			1		1		-	-											-	+				-
	esterno	+							1		1	-				-		estis i			-	+	1			
Involuci	o esterno	$\top$		1	-	1	$\vdash$	-	L	i	1									1	1	t	-	-		
		$\top$	Г	1	T	1		X		Г	1	T	1					V	0		1	+	X	П		T
facciata i	n pietra	+		1					1		1				-			^	-	1		1			-	$\vdash$
	ad intonaco	+	1	×	×	1	$\vdash$		-		1	0	0	0	0		-	X	0		H	1	1		-	$\vdash$
		-			X				1	1	-	0	1	1	0		+-	X		H	1	+	1	-	-	H
	nti esterni	+	X			1	1	-				0	0	0	-	-	-	X				+	1	+-	-	H
	ferro ed arredi	+	1	^	+-	1		-	$\vdash$		-	1	-	0	$\vdash$	-	-	×	0	-	-	$\vdash$	-	1	-	+
		+	-		1_	1		1		1	J		1	U	1	_	-	-	1		+	+	-	-	-	÷
	zione d'uso	15	1	2	3	4	FI	em	ent	i n	art	col	ari	-		-	Ti	no	logi	ia	1		_	L		<u> </u>
		13	-	F	1	1	+	Elementi particolari maesta'							Tipologia  Edifici speciali					V						
and the same of	ciale/artigianale	+	+-	-	+-		-			-		it-ii-					Palazzotti				_	X				
		0	-	-	+		-									erva.	-				+-					
box	W1W1	-	-	+	H		-					nali		-			-	Case a schiera Linee da rifusione						1		
altro		-	1.	×	+		1	7111	CIO	ш	118	u i d i	-			X	-		i re			NIC.				+-

ZO	NE ARCHITETTONICHE	-4 <b>/</b>	4
<b>1</b> s	basamento seminterrato	=3	3===
1	basamento fuori terra	2	2
2	elevato (uno o piu' piani)	1	1
3	cornice	- unununununun	16
4	copertura	Smaann	manning 13

COLLOCAZIONE NELI	ORGANIS	мо	URI	BAN	0
Local de la constant	A	B	C	D	E
Speciale	1.				
Ordinato		١.,			
Funzionale		X	0		
Occasionale				1	
Eterogeneo		-	-		


			D	ATI RELA	ATIVI AI S	INGOI	JALLO	OGGI			
n.	n.	nuclei	numero	titolo di	resid	lente	condizioni d'uso				
	vani	familiari	componenti	propr.	affitto	si	no	occup. perm.	occup. salt.	sfitto	
1											
2											
3											
4		The state of the s									
5											


#### SCHEDA DI ANALISI PUNTUALE

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

## RILIEVO DELL'EDIFICIO


29






Vista prospettica da Via Roma

Vista prospettica da Via Borgo Chiusura



LINGUAGGIO					
COLLOCAZIONE NEL	L'ORGANIS	MO	UR	BAN	O
	A	В	C	D	E
Speciale	1				
Ordinato		1.			
Funzionale		×	Ø		
Occasionale				1	
Eterogeneo					



#### PRESCRIZIONI

Vedi Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Recupero