







**SCHEDA DI ANALISI PUNTUALE  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**RILIEVO DELL'EDIFICIO**


NUMERO  
**66**



*Vista prospettica del fronte da Via Borgo Chiusura*



*Vista prospettica del fianco da Via S. Maria*



**LINGUAGGIO RISPETTO ALLA  
COLLOCAZIONE NELL'ORGANISMO URBANO**

	A	B	C	D	E
Speciale					
Ordinato					
Funzionale			X		
Occasionale					
Eterogeneo					

**TIPI D'INTERVENTO**

- manutenz. ordin./straord.
- restauro/risanamento
- ristruttur. senza aumento di vol.
- ristruttur. con aumento di vol.
- demoliz. e ricostru.
- demolizione

**PRESCRIZIONI**

*Vedi N.T.A. per ridimensionamento della pensilina su Borgo Chiusura.*

*Vedi Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano di Recupero.*